


包装作业规范


包装作业图示及说明 (PACKING OPERATION DIAGRAM & INSTRUCTION)

- 一、
- 1) 将成品一一放入真空盘内,依同一方向放入;
 - 2) 包装时,如图所示方向放入;
 - 3) 一个真空盘内放100个成品。




成品摆放方式

- 二、
- 1) 每叠10盘上面+1PCS真空盘上盖用PE膜缠绕2-3周为一扎,装五扎,装成品5000pcs.
- 注: 在每扎顶部上盖的中央位置贴上ROHS和QC检验标签。




三、

- 1) 一个纸箱可放置5000PCS成品;
- 2) 依次将泡棉和干燥剂放入内盒底部,再将成品放入,顶部再加1PCS泡棉。
- 3) 装箱,封箱。



四、

- 1) 用透明胶将纸箱封实,再用扎带机扎紧;
- 2) 将标签贴于纸箱侧麦



备注

1. 若有未装满之零数箱,必须用泡棉塞满;
2. 针对于包装方式若某些客户有特殊要求,按客户要求包装,但是务必提前知会各个部门。

文件编号 FILE NO.		RG0001A	绘图 DRAWN	丁阳	比例 SCALE	1:1
品名 TITLE		SD+MMC短型成品包装规范 (外壳4支贴板脚)	审核 CHECKED	汪元鑫	单位 UNITS	mm
料号 PART. NO.		666-0061-02-00-1	核准 APPROVED	Michael	日期 DATE	
版本 REV.		1	08/09/20			
数量 QTY		1				
页次 SHEET		1 OF 1				

Wellco T&C Co., Ltd.